

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (1000 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	О (400 мкрн)/К
Задняя левая дверь:	О (300 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (400 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (220 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (1180 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (280 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (380 мкрн)/К
Порог правый:	
Капот:	О (400 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	О (80 - 1000 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: а/с, ткань ,г/у ,эл/стеклопод-ки 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 3 хоз 4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле РОЛЬФ) 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 10. Покраски и работы: весь кузов 11. Повреждения: коррозия на арках ,и деформированы пороги 12. Диагностика: масло в двс минимум, шум в гбц при работе двс, шум навесного оборудования, ошибка работы датчика скорости, люфт рул.рейки, люфт пр.тяги, течь зад.сальника к/вала, повреждены локеры пер.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Лобовое стекло - затерто/сколы; 2. Не горит задняя ПТФ; 3. Панель приборов - не горит часть подсветки (блока отопителя салона); 4. Масло в ДВС - щуп сухой/долив; 5. ОЖ - долив; 6. Потеет клапанная крышка; 7. Передняя крышка ДВС течет; 8. Подушки ДВС - надорвана нижняя опора задняя; 9. Шум при запуске после стоянки (цепь); 10. Шум в ГБЦ при работе ДВС; 11. Шум навесного оборудования; 12. Ошибка работы датчика скорости; 13. Передние тормозные диски - износ; 14. Люфт правой тяги; 15. Люфт рулевой рейки; 16. Течь заднего сальника коленвала; 17. Течь картера КПП; 18. Повреждены локера; 19. Тормозные шланги, трубки - коррозия; 20. Повреждено нижнее крепление заднего бампера; 21. Коррозия топливозаливной горловины; 22. Следы ремонта передней части кузова; 23. Деформированы пороги;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет