

#### Примечание:

##### Проблемы с CVT.

Очаги коррозии: крышка багажника, крыло левое, под накладкой порога заднего правого.

Сколы: Капот, передний бампер, крыло заднее правое.

Царапины: переднее левое крыло, дверь передняя левая, проем двери передний левый, задняя левая дверь, заднее левое крыло,

Передняя правая дверь, задняя правая, крыло переднее правое.

Притертости: задний бампер.

Потертости: ручки открывания дверей левые и правые, рулевое колесо, правый порог.

Трещина на переднем и заднем бампере.

Отсутствует: эмблема на крышке радиатора, заглушка левого птф на крыше.

Вмятина на капоте, дверь задняя правая, дверная карта задней правой двери.

Просижено водительское сидение в левой части.

Порез обшивки пола в ногах пассажира в задней правой части. Покраски и работы: Два элемента Злк и крышка багажника.

## Технический осмотр

#### Примечание:

Обязательные работы\* омыватель фар\* не активны кнопки управления стереосистемой с рулевого колеса\*

Ошибка по SRS- диагностика\* Освещение салона\* Не работает А/С- нет газа- диагностика\* Подтёки масла в

передней части и в районе поддона ДВС\* в памяти ошибки по CVT- диагностика- тестовая поездка\* Задняя

крестовина кардана заднего редуктора\* Стук и люфт в рулевой рейке\* Разрушение радиатора А/С\*

Сайлентблоки рычагов задней подвески \* стойки переднего стабилизатора

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да