

Примечание:

Вмятины: решетка радиатора, левая передняя стойка.
Царапины: капот, бампер передний, левая передняя дверь, заднее левое крыло, задний бампер.
Притертости: порог задний левый, крышка багажника,
Очаги коррозии: решетка радиатора, передняя левая дверь, передний левый проем двери, заднее левое крыло, крышка багажника.
Отслоение ЛКП: крыша.
Левая передняя фара пожелтела.
Подушка пассажира стрельнула.
Протерто передние сидение пассажира.
Дырка в заднем диване.
Порван задний и передний бампер.
Отсутствует шумоизоляция под капотом.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика a/m не проводилась.

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | |