

**Примечание:**

Зазоры: капот, передний бампер.  
Царапины: проем двери задней правой, порог правый, крыло переднее правое.  
Сколы: передний бампер, капот, крыло переднее левое, стойка передняя левая, порог левый, крыло заднее левое, заднее правое крыло, порог правый, дверь передняя правая.  
Притертость: передний бампер.  
Очаги коррозии: капот, крыша, крыло заднее правое.  
Вмятина: дверь передняя левая.  
Потертости: ручка водительской двери (внутренняя), кнопка стеклоподъемника водителя, кожух РКПП.  
Потрескался задний бампер.  
Отслоение краски задней правой двери.  
Водительское сидение имеет потертости.  
Внутренние элементы салона затянуты в пленку.  
Рулевое колесо не от данной комплектации А/М.  
Не работает кнопка стеклоподъемника переднего правого. Окрас капот, зпк,зпд,ппк.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

течь клапанной крышки,ДВС снизу весь в масле треб.помыть и диагностировать остальные течи,было установлено ГБО,диски и колодки по кругу,заклинило механизм ручного тормоза на правом колесе,не работает поднятие переднего пассажирского стекла с водительской двери,отсутствует антифриз,производились кузовные работы по передней части авто,отсутствует запасное колесо,сломан подрулевой переключатель,руль не от данной комплектации авто,есть подозрение на отсутствие подушек безопасности.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	