

**Примечание:**

Покраски и работы: есть Окрашена в круг (освежалась) Заднее левое крыло ремонтировалось. крышка багажника без окраса. Повреждения: Имеются сколы, царапины, притёртости. Решётка радиатора отсутствует эмблема, Заднее левое крыло ремонтировалось. Салон-(сидение водителя и пассажира имеют прожоги)

**Технический осмотр**

**Примечание:**

ошибки по дроссельной заслонке, ЕГР ,и другие системы  
А/С не проверялся .  
Посторонний звук при работе ДВС ,течь шлангов охлаждения АКПП, течь поддона АКПП , порваны задние сайленблоки передних рычагов , течь сальников КПП (приводов), течь на стыке ДВС и КПП , Стук в рулевом колесе ,люфт демфера шкива коленвала ,течь помпы (она в ГРМ ) , не герметичность выхлопной системы , толчки при переключении АКПП , требуется проверка уровня масла АКПП , следы течи антифриза. **На ам перегрет двигатель.**

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	