

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (150 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (220 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (98 мкрн)
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О (103 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (105 мкрн)
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	
Капот:	К/О (120 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Кондиционер, все стеклоподъемники, шумка, салон кожа/алькантара
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 2 хоз
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: практически вся подкрашена из балона
12. Повреждения: коррозия на капоте, трещина на лобовом

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Подсветка номера-не горит; 2. Парктроник задний-не работает; 3. Ветровое стекло-повреждено; 4. Не работает подогрев правого зеркала; 5. Нет прикуривателя; 6. Нет накладки задней правой двери; 7. Обивка потолка-потертости; 8. Сцепление-износ; 9. Стояночный тормоз-плохо работает; 10. Нет накладки проема багажного отделения; 11. Не закреплена обшивка водительской двери/затерт руль; 12. Приводные ремни-износ; 13. Потеет клапанная крышка/крышка ГРМ; 14. Шум навесного оборудования ДВС; 15. Повреждена крышка ДВС декоративная; 16. Повреждено крепление проводки датчиков кислорода; 17. Номер двигателя-коррозия/не читается; 18. ВИН-поверхностная коррозия; 19. Ошибки: катализатор, датчик скорости заднего правого колеса, подушка водителя; плохо работает ремень водителя; 20. Передняя часть: износ правого ступичного подшипника; потеет правый амортизатор; повреждены пыльники, отбойники; 21. Задняя часть: диски-проточка; 22. Передняя часть: износ втулок стабилизатора, самодельный стойки; КПП: запотевание; приводные валы: течь правого, потеют левые сальники; следы утечки антифриза со стыка блока ГБЦ с левой стороны ДВС; подтеки масла с картера КПП, датчика скорости; 23. Задняя часть: износ с/блоков; коррозия тормозных трубок, износ втулок стабилизатора; 24. Шов на задней панели кузова разошелся, возможна небольшая деформация;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет