

### Примечание:

Повреждения: капот (облазит краска) заднее правое крыло и дверь вмятины, заднее левое крыло, облазит лак, бампера. Окрас капот, злк. Мерцает дисплей контроля навигации и климат контроля.  
Течь насоса ГУР.  
Течь рулевой рейки.  
Течь радиатора ДВС.  
Течь корпуса масляного фильтра ДВС.  
Светится ошибка СРС.  
Отсутствие шипов в шинах.  
НА ЛКП присутствуют следы битума.  
Сломан рычаг открывания капота.  
Сломана крышка открывания/закрывания подстаканников.  
Сколы: стойка передняя левая, крыло переднее левое, кожухи зеркал заднего вида, крыло заднее левое, задний бампер.  
Вмятина: дверь передняя левая, крыло заднее правое, дверь задняя правая, дверь передняя правая.  
Потертость: дверь задняя левая.  
Царапины: передний бампер, дверь передняя левая, проем двери передний левый, дверь задняя левая, ручка двери задней левой, крыло заднее правое, дверь задняя правая, дверь передняя правая, проем двери передний правый, крышка бардачка.  
Очаги коррозии: капот, крыло заднее левое, дверь багажника, крыша, крыло заднее правое.  
Отслоение ЛКП: капот, передний бампер, задний бампер.  
Следы краски: крыло переднее левое.  
Отслоение зеркального покрытия, левого зеркала заднего вида.

## Технический осмотр

### Примечание:

Рекомендованные работы: течь насоса гур, течь радиатора двс, долить антифриз, течь люфт рулевой рейки, течь с корпуса масляного фильтра двс, течь пыльника шруса пер лев внутренний, течь пер опоры двс, отсутствуют шипы на колесах, мерцает центральный дисплей климата навигации, коды отказа по двс и SRS, замена акб, защиты нет, запасное докатка

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	