

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрашена почти вся кроме крыши.

Сколы: капот, передний бампер, крылья передние, крыша, передние стойки, крыло переднее левое, дверь передняя левая, левый передний воздуховод, дверь задняя левая, крыло заднее левое, крышка багажника, крыло заднее левое, дверь задняя правая.

Отсутствует: буксировочная заглушка в переднем бампере, заглушки на крыше, рамка стерео системы, крепление ручки открывания стекла заднего левого, стеклоочиститель на заднем стекле, шумоизоляция капота.

Передний бампер порван.

Очаги коррозии: капот, пороги левый и правый, крыша, проем двери задний левый, крыло заднее правое, крыло переднее левое.

Вмятина: крыло переднее левое, дверная карта задняя левая, крыша,

Потертости: кожух бортового компьютера, селектор АКПП, кожух ручника, центральный стоп сигнал, проем двери передний правый.

Притертость: крыло заднее левое, ручка задней правой двери.

3. Технический осмотр

Примечание:

Моторное масло в бочке охлаждения.

А/С не работает.

Лобовое стекло имеет трещины, сколы.

Не работает задний стеклоочиститель и омыватель.

Не горит подсветка номера.

Передние ПТФ не горят.

Не открывается задняя правая дверь.

Течь радиатора охлаждения ДВС.

Задние фонари имеют трещины.

Не работают передние форсунки омывателя фар.

Царапины на водительском стекле.

Водительское сидение имеет потертости и порезы.

Треснут задний левый и правый подкрылок.

Следы клея на пассажирском переднем сидении.

Вода в повторителе на переднем правом крыле.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да