

### Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

### Примечание:

Лобовое стекло имеет трещины и сколы.

Не работает омыватель фар.

Не работает левый стеклоподъемник.

Стук в рулевой рейке.

Рывки АКПП при движении.

Сидение водителя порвано и в каплях краски.

Задний диван имеет отверстие.

Сидение переднее правое в области правого плеча имеет потертость.

Отслоение ЛКП: задний бампер, дверь правая, ручка двери правая, кожух правого зеркала,

Сломана решетка радиатора.

Притертости: передний бампер, дверь левая, задний бампер, крыло переднее правое.

Сколы: капот, крыло переднее левое, дверь левая, крышка багажника, крыло заднее правое,

Царапины: капот, крыло переднее левое, кожухи боковых зеркал, дверь передняя левая, дверной проем левый, заднее левое крыло,

Очаги коррозии: крыша,

Вмятина: крышка багажника, спинка сидения переднего правого,

Капли лака на переднем правом крыле.

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

сколы на ветровом стекле \* не раб омыватель фар \* не раб лев ст/подъемник \* треб чистка салона \* не раб а/с / нет газа / \*  
течь клап крышки \* ошибки по сист двигателя, есп, кпп \* зам птд \* замена нижних рычагов пер подвески \* стук рулевой  
рейки \* течь трубок охлаждения на приемнике с кпп \* течь по сопряжению кпп и двс \* рывки кпп при движении \*

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да