

Примечание:

Повреждения: очень крупный скол с коррозией на стыке левых дверей, сколы по всему авто. Без окраса

Технический осмотр

Примечание:

Запотевание поддона ДВС. Подтекание клапана впускного коллектора. Забитая вентиляция картерных газов. **на данном авто необходим ремонт ДВС.**
Задиры в цилиндрах, стружка и твердые отложения в масле ДВС.
Поступил с сильным дымлением.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да