

Технический осмотр

Примечание:

1. Комплектация: кожа, ксенон, омыватель фар, парктроник задний, климат 2-х зонный, эл.привод водительского сиденья, мульти руль, кожа, рейленги, круиз, эл. Ручник, подогрев передних сидений. 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 3 хоз 4. Кол-во свободных полей: нет 5. Тип закупки: Трейд ин (Тойота) 6. Программа импортера: ? 7. Гарантия: Нет 8. Сервисная книга: Нет 9. Обслуживание/Последнее ТО дилер + профильный сервис 10. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы 11. Кол-во ключей: 2 ключа 12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 13. Покраски и работы: крыло переднее правое- окрашено, дверь задняя правая-окрашена, дверь задняя левая-окрашена, крыло заднее левое-окрашено. 14. Повреждения: капот-сколы, хром на решётке радиатора-поврежден, бампер передний-отходит, дверь передняя левая-облезла краска под ручкой, крыша-сколы, крышка багажника-сколы, кузов-сколы и царапины. 15. Диагностика: не работает омыватель фар течь клапанной крышки(масло в свечных колодцах) свечи изношены до предела провели опоры двс и кпп(сильно просели выхлопная труба бьется об ограничитель) запотевание турбины посторонний стук(муфта CVVT) лопнула передняя левая пружина-заменить обе люфт амортизаторов передних, скрип опорных подшипников + отбойники неравномерный износ задних тормозных дисков, остаток колодок 40% забиты радиаторы охлаждения двс, кпп, конденсор. запотевание поддона двс запотевание поддона акпп заменить масло в акпп запотевание сальника коленвала отслоение сайлентблоков поперечных рычагов задней подвески запотевание заднего редуктора эксплуатация а/м не рекомендуется без ремонта

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет