

Примечание:

Следы ремонта передних лонжеронов. Деформация передней панели кузова. Авто тянет влево постоянно на любой скорости, требуется замер лонжерона на предмет искривления вследствие ДТП. Вторичный окрас(замена произведена): капот, передние крылья, передние двери, заднее левое крыло.

Технический осмотр

Примечание:

Не работает правая ПТФ.
Требуется регулировка фар.
Электрокорректор не работает.
Не работает кондиционер.
Ошибка C1106 - задний левый датчик ABS, периодическая неисправность.
Система SRS не активна, требуется доп. диагностика. Подушки заменены.
Закрепить радиатор кондиционера, охлаждения ДВС, охлаждения АКПП.
Разбит рулевой вал с карданом!!! Заменить.
Следы ремонта передних лонжеронов.
Деформация передней панели кузова.
Авто тянет влево постоянно на любой скорости, требуется замер лонжерона на предмет искривления вследствие ДТП.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	