

Примечание:

Повреждения кузова а\м см на фото. Окрас капот. Царапины по бортам, вмятина на капоте.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика а\м не проводилась.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	