

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (600 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	Ц
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

Облазит краска на всех элементах кузова, включая пороги

Примечание:

1.1. Комплектация: климат мультируль
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы: 1 владелец
4. Кол-во свободных полей 3
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки):-
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС -
11. Покраски и работы: ЗПК
12. Повреждения: царапина ППД, весь кузов в сколах краски (под покрас)
13. Диагностика: пропуск зажигания по 2 цилиндру, течь поддона двс, отслоение сайленгов передней подвески, тест - драйв ок

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1.Левый габарит не работает; 2.Повторители в зеркалах не работают; 3. Левая передняя ПТФ не работает; 4. Подсветка номера не работает; 5. Омыватель не работает; 6. Левая задняя дверь-не работает замок; 7. Стеклоподъемники-задний левый не работает; 8. Масло - min, долив; 9. АКБ-сел за время диагностики, замена; 10. Не ровная работа ДВС на холостом ходу/необходим замер компресси и осмотр системы зажигания; 11. ВИН - читается, есть коррозия; 12. Пропуски зажигания по 2 цилиндру; 13. Передняя часть: пыльник справа отвалился от отбойника; 14. Задние тормозные диски-коррозия; 15. Радиатор кондиционера-загрязнен, чистка; 16. Передняя часть: износ задних с/блоков рычагов; Поддон ДВС-течь; КПП: запотевание; приемная труба/глушитель-прорыв выхлопных газов;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет