

Примечание:

Трещины: лобовое стекло, нижняя часть переднего бампера
Сколы: капот, передняя левая и задняя левая дверь, крышка багажника, передняя правая дверь, передняя правая стойка
Очаги коррозии: переднее левое крыло, правый и левый пороги, заднее левое крыло, крыша около лобового стекла, заднее правое крыло, переднее правое крыло
Потёртость на рулевом колесе
Чехол кулисы кпп с дефектом

Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: Течь антифриза с радиатора двс тройника патрубков на печку, течь масла с турбины и патрубка, трещины на лобовом стекле, прав дальний свет, не работает А/С, не работает зад прав стеклоподъемник с водительского пульта, оторвана обшивка водительской двери, коды отказа, замена пер тор дисков коррозия, клинит зад лев тор суппорт замена в сборе, люфт пер стоек стабилизатора, люфт зад втулок стабилизатора, стук защиты двс, течь масла с поддона двс пробка на герметике, не брызгает прав форсунка пер и зад стеклоочистителей, коррозия авто

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	