1. Сведения о авто

ЛОТ №				
2. Внешний осмотр				
Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол	
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина	
	В- вмятина	К- коррозия		

Название детали

Описание

пазвание детали	Описание	
Переднее левое крыло:	О (200 мкрн)	
Передняя левая дверь:	О (200 мкрн)	
Задняя левая дверь:		
Заднее левое крыло:		
Порог левый:		
Задняя дверь / багажник:	П	
Задний бампер:	П	
Заднее стекло:		
Заднее правое крыло:	О (300 мкрн)/П	
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)/П	
Передняя правая дверь:	О (250 мкрн)/П	
Переднее правое крыло:	О (200 мкрн)	
Порог правый:		
Капот:		
Передний бампер:	П	
Лобовое стекло:	T	
Крыша:		
Люк / панорама:		

Салон:

Чехлы

Примечание:

- . Комплектация: АС, литье, 2 подушки, 2 стеклоподъемника, обогревы зеркал и сидений
- 2. ПТС: ОРИГИНАЛ
- 3. Владельцы: 4 хоз (по автотеке ошибочно бьется 5)
- 4. Кол-во свободных полей: 0
- 5. Гарантия: Нет
- 6. Сервиска: Да (много нарядов и ремонтов за последние 2 года)
- 7. Кол-во ключей: 2 ключа
- 8. Прохождение ТО (отметки):Пробег на последнем ТО неизвестно 9. Программа импортера: Нет
- 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
- Покраски и работы: окрашена вся правая сторона + водит дверь + пер лев крыло
 Повреждения: лобовое с трещиной + под замену задняя правая дверь + много сколов и притертостей (см.фото)

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Передние ПТФ-не горят; 2. Фонари заднего хода-не горят; 3. Ветровое стекло-стекло; 4. Не работает замок водит. двери; 5. Не работает прикуриватель; 6. Поврежден задний правый стеклоподъемник; 7. Не работает кондиционер; 8. Не работает передний правй стеклоподъемник с пульта водителя; 9. Повреждены дефлекторы обдува в центральной консоли; 10. Повышенная шумность КПП при движении задним ходом; 11. Подушки ДВС-отслоение правой опоры; 12. Ремень-масло под крышками; 13. Не ровная ДВС на холостом ходу/ДВС дымит; 14. Шум в ГБЦ; 15. Течи масла: клапанная крышка, из под крышка ГРМ; стык ГБЦ; передней и задней крышки ДВС; 16. Шум навесного оборудования ДВС; 17. Номер двигателя-коррозия; 18. ВИН- поверхностная коррозия; 19. Запотевание заднего правого амортизатора; 20. Радиатор кондиционера-деформирован; 21. Передняя часть: люфт правой шаровой; рулевая рейка-люфт; сальник калевала: течь переднего; КПП: течь привода сцепления; 22. Потеет правый сальник; 23. Повреждение крепления трубы; 24. Защита картера-отсутствует; 25. Задняя часть: начальное растрескивание с/блоков; 26. Поврежден экран б/бака; 27. Задняя и передняя панель кузова: повреждение; 28. Замяты усилители на днище; 29. Сквозное растрескивание шва задней панели и ниши запасного колеса; 30. Повреждены локеры;

4. Безопасность

Название Описание

ПТС проверен	Да	
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да	
Дубликат ПТС	Нет	