

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К
Задняя правая дверь:	К
Передняя правая дверь:	К
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	К
Капот:	
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	С
Крыша:	О (200 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

<ol style="list-style-type: none">1. Комплектация: гур, кондиционер, пер. стеклоподъемники.2. ПТС: Дубликат.3. Владельцы: 54. Кол-во свободных полей: 3 свободное место5. Гарантия: нет.6. Сервиса: нет.7. Кол-во ключей: 2 ключа.8. Прохождение ТО (отметки): сам9. Программа импортера: Нет10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет11. Покраски и работы: крыша12. Повреждения: весь кузов в сквозной коррозии, особенно по низу – двери, пороги. Трещина ветрового, разбит задний левый фонарь, вмятины и царапины.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: габариты, подсветка номера, ветровое – затерто, трещина, звуковой сигнал не работает, внутреннее освещение, задние стеклоподъемники-не работают 2 шт, шум мотора печки, изношено сцепление, не работает ручник, аудиосистема-не работает дисплей, не открывается багажник, плохо открывается капот, не работает активатор задней левой двери, подтекание клапанной крышки, течь бачка ГУР, ошибка, не читает лаунч, кондей не работает – нет ремня на компрессоре, пыльники передних амортизаторов повреждены, люфт задн. Прав. Ступичн., пыльники задних амортизаторов повреждены, повреждены соты радиатора кондиционера, износ 90% шин, износ сайлентов передней подвески 2 шт, поврежден левый пыльник рулевого наконечника, течь рулевой рейки, кпп – запотевание корпуса, выхлопная система не герметична, течь шлангов гур низкого давления 2 шт, сайлентблоки задней подвески – растрескивание 8 шт, сквозная коррозия порогов и сквозная коррозия задней панели кузова

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да