

**Примечание:**

Окрас капот, кб, правый борт. Вмятина на злк, коррозия кб, трещина ветрового стекла.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Трещина на лобовом стекле, не работает левая лампа центральная лампа освещения салона, отрегулировать стояночный тормоз, перезаправить кондиционер, кнопка управления передним правым стеклоподъемником на водительской двери не работает на открытие (только закрытие), система кондиционирования не герметична, долить моторное масло, заменить свечи зажигания, заменить трубки ГУРа, SRS не работает (блок не опознан, сбой в коммутации блока ABS), боковая правая подушка отработала, отслоение с/б задних продольных рычагов.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да