

Примечание:

--

Технический осмотр

Примечание:

Состояние кузова: Кузов автомобиля имеет мелкие сколы и царапины, соответствующие возрасту и пробегу а/м. Вторично окрашены крышка багажника и задний бампер.
Не работает стояночный тормоз. Не работает система полного привода - отсутствует в программном обеспечении блок управления задней муфтой (отключен) - треб-ся диагностика. Трещины с/б передних рычагов. Люфт пер. левого внутреннего ШРУСа + порван пыльник - треб-ся ремонт.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да