

Технический осмотр

Примечание:

Окрас вокруг подушки и ремни, заднее левое крыло внизу резалось(фото прикреплено). передние птф. Не работает омыватель фар. Не работает а/с. Не работает регулировка зеркал. Течь антифриза через корпус термостата. Течь патрубков гур. Сломаны крепления левой фары. Люфт правой шаровой опоры. Течь поддона двс, сальника кв, на стыке двс и акпп, шлангов охлаждения акпп. Люфт задней левой стойки стаб. Порваны сайлентблоки задних рычагов.	Горят Не горят
---	-------------------

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да