

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (1500 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (2000 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (500 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (1200 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (800 мкрн)
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	С
Люк / панорама:	

Весь кузов с повреждениями, коррозия на месте сварки з.л.крыла/окрасы выше

### Примечание:

- 1.Комплектация: климат, эл.зеркала, 4 стеклоподъемника
- 2.ПТС: оригинал
- 3.Владельцы: 1 хоз
- 4.Кол-во свободных полей: 2
- 5.Гарантия: нет
- 6.Сервиска: нет
- 7.Кол-во ключей: 2 ключа
- 8.Прохождение ТО (отметки): нет
- 9.Программа импортера: Нет
- 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
- 11.Покраски и работы: задние двери, крылья, багажник
- 12.Повреждения: весь кузов с повреждениями, коррозия на месте сварки з.л.крыла

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Фары: ближний правый не горит; 2. Передние ПТФ 2 шт-не горят; 3. Подсветка номера-не горит 2 шт и повреждены плафоны; 4. Задний стоп-сигнал правый не горит; 5. Личинка водительской двери не работает; 6. АКПП: с хрустом включается 3-я передача, не исправны синхронизатор и муфта 2 и 3 передачи/требуется ремонт КПП; 7. Подтекание клапанной крышки и маслозаливной пробки; 8. Шумность в ЦПГ; 9. Нет крышки бачка омывателя, течь передней крышки ДВС; 10. P0420-не исправен катализатор; 11. Передняя часть: повреждены пыльники 2 шт; 12. Радиатор кондиционера - повреждены соты/чистка; 13. Передняя часть: с/блоки-износ 2 шт; рулевая рейка-люфт; приводные валы: течь левого внутреннего пыльника шруса; 14. Повреждены передние локера 2 шт. и брызговики 2 шт; 15.Задняя часть: износ с/блоков (балки) 2 шт; 16. Повреждено правое крепление заднего бампера; 17. Передняя панель кузова-сквозная коррозия;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет