

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (100 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Т
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О (500 мкрн)/К
Передняя правая дверь:	О (500 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (500 мкрн)/К
Порог правый:	
Капот:	О (до 1000 мкрн)/К
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: Литё, АС, ПТФ, 4 стекл. под., 2 подушки, подогрев сидений и зеркал 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 3 хоз 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): неизвестно 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: Окрас правых дверей, передних крыльев и капота. 12. Повреждения: коррозия по дверям, трещины на бамперах и лобовом стекле. 13. Диагностика: шум в ДВС, критически низкий уровень антифриза, грязная торм. жидкость, течь насоса гура.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Правый габарит не работает; 2. Подсветка номера не работает; 3. Правый габарит и стоп не работает; 4. Ветровое стекло-трещины; 5. Заднее сиденье-дырки; 6. ОЖ-отсутствует в бачке, долил; 7. Качество тормозной жидкости-очень темная/замена; 8. Насос ГУР-течь; 9. Клапанная крышка-запотевание; 10. При работе ДВС-стуки/диагностика; 11. Передние тормозные колодки-износ 50%; 12. Задние тормозные колодки-износ/замена; 13. Радиатор кондиционера-деформирован; 14. Шины-износ; 15. Передняя часть: релевая рейка-запотевание пыльников; передний сальник коленвала-течь; КПП-запотевание; пыльник левого наружного шруса;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет