

**Примечание:**

А/М весь крашенный вкруг (кроме крыши)  
Кол-во микрон от 300 до 400  
Отработана по КАСКО (боковые подушки на месте)  
Обнаружено 2 ДТП  
Обнаружено 9 расчётов ремонтных работ

**Технический осмотр**

**Примечание:**

не горит : дальний свет, левый передний поворот, не работает омыватель фар, лобовое стекло треснутое, запотевание клапанной крышки, зарядить АКБ, не держат упоры капота, множественные ошибки - удалены не все(доп диагностика), люфт правого ступичного подшипника, замена шин, течь рулевой рейки, запотевание поддона ДВС, течь трубок КПП, вырезаны катализаторы, трещины сайлентблоков задних рычагов, порвана демпферная муфта кардана

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да