

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (163 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (146 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (140 мкрн)/П
Заднее левое крыло:	О (149 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (178 мкрн)/П
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (от 1000 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (500 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (168 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (378 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (360 мкрн)/К
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	К
Люк / панорама:	

### Примечание:

Ремонт передних стоек/центральные стойки 120-187 мкрн
---

### Примечание:

1.Комплектация: Климат/ 4 стеклоподъемника 2. ПТС: Дубль 3. Владельцы: 6 хоз/ 1 в дубле 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):нет 9. Программа импортера: - 10. Секретки/Метки на запуск ДВС:НЕТ 11. Покраски и работы: В круг, ремонт переда, передних стоек , проемы 187 мкр 12. Повреждения: Сколы вмятины и притертости по кузову, вварена ПП боковина от другого ам, резались стойки, ремонтировался пол, ремонт передней панели
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Левая ПТФ не горит; 2. Подсветка номера не работает; 3. Личинки замков-профилактика; 4. Торпеда и руль-подушки перетянуты; 5. \* Перетянуты поверхности панели приборов и AIR BAG руля/подушки отсутствуют; 6. Есть соеды некачественного кузовного ремонта правой стороны; 7. ОЖ-ниже min/долив; 8. Жидкость ГУР-долив; 9. Приводные ремни-течь; 10. Клапанная крышка-запотевание; 11. Передние тормозные колодки-износ 50%; 12. Задние тормозные диски-коррозия/износ; 13. Отслоение с/блоков балки; 14. Правый порог-следы ремонта, передняя панель -следы кузовного ремонта;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да