

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (200-1500 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (200-1500 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (200-1500 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (200-1500 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (600 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (500 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (600 мкрн)
Люк / панорама:	

### Примечание

Авто в пленке Такси ВЕЗЕТ/будет расклеен 6.08-7.08/авто уже выкуплен

### Примечание:

1.ПТС-оригинал/2 владельца/0 свободных полей (последнее поле-РОЛЬФ)

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Правый габарит-не горит; 2. Не исправен левый стоп; 3. Не работает личинка багажника; 4. Пепельница/прикуриватель-отсутствует, не работает; 5. Наружные зеркала-не включается/не работает привод левого; 6. Обогрев заднего стекла-не работает подогрев зоны дворников; 7. Обогрев рулевого колеса-не работает; 8. Нет запасного колеса; 9. Поврежден полик багажника; 10. Установлено ГБО; 11. Дефект экрана магнитолы, щитка приборов; 12. Не работает система "SOS"; 13. Уровень ОЖ-очень низкий; 14. Подтекание жидкостей: клапанная крышка, потеют трубки охлаждения АКПП; 15. Подушки ДВС и КПП-вибрация на кузов; 16. Шум навесного оборудования ДВС- предположительно помпа; 17. Течь расширительного бачка; 18. Не корректно установлены шланги охлаждения АКПП; 19. Ошибки: не исправен катализатор; SRS; 20. Передняя часть: ступичные подшипники-шум правого; диски тормозные -износ; 21. Радиатор кондиционера-деформирован; 22. Радиатор охлаждения ДВС и АКПП-запотевание; 23. Рулевая рейка-люфт; 24. Пыльники-повреждены; 25. Не закреплен задний бампер-нижняя часть; 26. Передний правый лонжерон-поврежден; 27. Передняя панель кузова-повреждена; 28. Следы ремонта передней части кузова;

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет