

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	П/К
Заднее левое крыло:	О (до 1500 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	П
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	П
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Т/П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: кожа, мультимедия, климат, литые Р17
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 1 хоз
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: Да (первые два ТО)
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: окрашено зад лев крыло
12. Повреждения: трещина на перед бампере + много мелких вмятинок и притертостей по кузову + есть мелкие коррозионные жучки в некоторых местах + порвана левая боковина водит сидения
13. Диагностика: горит чек и абс + люфт рейки + износ птд + зтд

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Ближний свет не горит; 2. Передние ПТФ-не исправны; 3. Стеклоочиститель задний-не подходит вода; 4. Сломан щуп масла; 5. Ошибки: горит чек и абс; 6. Климат-не работает/нет фриона; 7. Передние тормозные диски-износ; 8. Задние тормозные диски-износ; 9. Забит интеркулер; 10. Передняя часть: рулевая рейка-люфт; поддон ДВС-запотевание сливной пробки; запотевание заднего сальника коленвала; передний мост-износ/не затянуты болты, требуется замена крепежа;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет