

Примечание:

Ошибок в ЭБУ не обнаружено

Технический осмотр

Примечание:

Рекомендуется заменить по пробегу тормозную жидкость и приводные ремни. Имеется запотевание на поддоне ДВС, так же запотевание между ДВС и АКПП. Есть выработка на передних тормозных дисках.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да