

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (170 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (170 мкрн)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	был в пленке/снята
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

1. Комплектация: База, Кондиционер 2. Оригинал 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Да первые 3 ТО 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): первые 3 ТО 9. Программа импортера: - 10. Секретки/Метки на запуск ДВС:НЕТ 11. Покраски и работы: ЗП крыло, ЗЛ крыло, капот в пленке 12. Повреждения: Бампер, царапины по кузову 13. Диагностика: Насос гур, проверить рейку, ПТД,ЗТД.
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Насос ГУР-не равномерное усилие; 3. Ремень/цепь ГРМ-шумность; *рекомендуется замена комплекта цепи ГРМ, проверка насоса ГУР и рулевой рейки; 4. Передние диски колодки-износ/замена; 5. Задние тормозные диски-износ/замена; 6. Передняя часть: люфт наконечников/замена левого и правого рулевых наконечников + развал-схождение; 7. Задняя часть: отслоение с/блоков;
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет