

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 27.09.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ", Филиал "Центр"

Контактный телефон 8 (495) 785-19-50



Автомобиль Hyundai Tucson

Рег. № М634РТ13


Год выпуска 2019

Пробег: 126876

V.I.N. XMEJ3813BL0007512



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний		X		Щетка мажет
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Мамонов И.А.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	

19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Мамонов И.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Мамонов И.А.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

