

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (230 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (170 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (1000-1400 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (1000-1400 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (710 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (1000-1400 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (1000-1400 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (360 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (330 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	99 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	П
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

ПТС-дубль, 1 поле занято; следы ремонта задней панели кузова

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-повреждено; 2. Требуется тест-драйв для проверки работы АКПП (присутствуют толчки при включении Р, R); 3. Наружние зеркала: плохо работает привод пр. вверх; 4. Багажное отделение-повреждена полка; 5. Повреждено крепление правой накладки порога; 6. ОЖ: следы эмульсии в бачке; 7. Заптевание клапанной крышки, корпуса АКПП; 8. Темное масло в АКПП-замена; 9. Номер двигателя-не читается/сгнил; 10. Дублирующая табличка-отсутствует; 11. SRS-не исправна система-ремонт; 12. Подушки отсутствуют/обманки; 13. Передняя часть: диски проточка, износ левой опоры; 14. Задняя часть: отбойники-износ; 15. Поддон ДВС: запотевание; 16. КПП: запотевание; 17. Приемная труба, глушитель: коррозия; 18. Выхлопная система: коррозия; 19. Сквозная коррозия задней левой нижней части кузова; 20. Пороги-сквозная коррозия, следы ремонта; 21. Задняя панель-следы ремонта; 22. Множественные следы ремонта кузова;

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да