

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|------------------|
| Переднее левое крыло: | О (300 мкрн)/В |
| Передняя левая дверь: | О (200 мкрн) |
| Задняя левая дверь: | О (200 мкрн) |
| Заднее левое крыло: | О (180 мкрн) |
| Порог левый: | В |
| Задняя дверь / багажник: | 160 мкрн |
| Задний бампер: | П |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | О (200 мкрн) |
| Задняя правая дверь: | 180 мкрн |
| Передняя правая дверь: | 180 мкрн |
| Переднее правое крыло: | 180 мкрн |
| Порог правый: | В |
| Капот: | О (300 мкрн)/К/В |
| Передний бампер: | П |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | 160 мкрн |
| Люк / панорама: | |

Примечание:

| |
|---|
| <p>1. Комплектация: СРЕДНЯЯ 2. ПТС: ДУБЛИКАТ В ЗАМЕН УТРАЧЕННОГО (УКРАЛИ СУМКУ С ДОКАМИ, ПОСЛЕ ВОСТАНОВЛЕНИЯ СПУСТЯ 3 МЕСЯЦА ВЕРНУЛИ ДОКИ НА А/М, ПО СУТИ 1 ХОЗ/ БЫЛА СМЕНА ФАМИЛИИ 3. Владельцы: 2 хоз 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: Нет 6. Сервиска: Да / 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):ДА 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 11. Покраски и работы: КАПОТ, ДВЕРЬ ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ, ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ, КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ, КРЫЛО ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ ОКРАС, ВМЯТИНА НА ЛЕВОМ КРЫЛЕ, ВМЯТИНА НА ПОРОГАХ ДВУХ, ВМЯТИНА НА КАПОТЕ, ЕСТЬ МНОГО ЖУЧКОВ НА КУЗОВЕ, СКОЛОВ - НЕ КРИТИЧНО! 12. Повреждения: РАЗБИТА НИЖНЯЯ ГУБА БАМПЕРА (ТРЕБУЕТ ЗАМЕНУ), РАЗБИТ ЗАДНИЙ БАМПЕР УГОЛ НЕ КРИТИЧНО</p> |
|---|

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не функционируют оба габарита передние, 2. подсветка номера не горит 2 шт, 3. ручка управлением движения зеркалом отсутствует, 4. не раб кондиционер но фрион есть, напольное покрытие 5. изношен коврик водителя, 6. запотевание левой крышки двс, 7. деформация двух кондеев радиатор + охладитель двс, 8. шины 4 шт- износ 50 %, 9. запотевание поддона двс, 10. повреждены оба локера передя часть, 11. защита картера повреждена, 12. сечет средняя часть глушителя, 13. панель передня кузова повреждена

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Да |