

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (400 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (120 мкрн)
Задняя левая дверь:	80 мкрн
Заднее левое крыло:	80 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	90 мкрн/С
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (180 мкрн)
Задняя правая дверь:	70 мкрн
Передняя правая дверь:	О (120 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (120 мкрн)/
Порог правый:	
Капот:	О (600 мкрн)
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	П
Крыша:	75 мкрн/С
Люк / панорама:	

Примечание:

1. ПТС-дубль/6 владельцев/был на Аукционе тотальных авто (2015 г)

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Плохо светит ближний левый ксенон/ не горит часть центрального стопа диодный/ 2. ветровое стекло-повреждено/ 3. Очень тусклый свет ободков в передних фарах; 4. Полный привод работает; 5. Повреждено крепление передней левой фары; 6. Прикуриватель-отсутствует; 7. Не включается обогрев наружных зеркал; 8. Обивка потолка-чистка; 9. Не работает кондиционер; 10. Отсутствует солнцезащитный козырек водителя; 11. Поврежден чехол ручки стояночного тормоза; 12. Подтекание жидкостей: клапанная крышка, бачок ГУР; 13. Подтекание масла в передней части ДВС; 14. Ремень/цепь ГРМ--шумность; 15. Номер двигателя-соответствует ПТС/плохо читается; 16. Ошибки по системам кузова а/м; 17. Передние тормозные диски-износ; 18. Задние тормозные диски и колодки-износ; 19. Потеет задний правый амортизатор; 20. Клинит заднее правое колесо-ремонт; 21. Поврежден пластик у радиаторов, колесные диски-повреждено ЛКП; 22. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков, рулевая рейка-люфт, течь сальника коленвала, течь поддона ДВС, не закреплен левый наружный пыльник, передний мост: течь редуктора; запотевание левой стенки ДВС, потеет сальник переднего кардана в раздаточной коробке; 23. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: деформирован рычаг подвески, износ с/блоков; 24. Передняя панель кузова/зашпаклеван, деформирован передний левый подкрылок/ следы ремонта ДВС-свежие/

Коды ошибок: 578 EG- масло в КПП: старение; 54С6 VTG- износ масла; 6Е3Е-датчик угла поворота рулевого колеса/требуется калибровка; LEW-датчик угла поворота управляемых колес 05, 04; АС- 20 АUC нагревание; Неисправность левого ближнего света; PDC- система контроля дистанции при парковке/ультразвуковой датчик передний левый средний; SRS-0D подушка безопасности водителя, степень 2

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да