

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	К/О (200 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (180 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

#### Примечание:

1. Комплектация: кондиционер/ подогревы сидений/ гур 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):- 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС - 11. Покраски и работы: ПЛК, крышка багажника, ЗПД 12. Повреждения: трещина на лобовом, коррозия арок начальная
--

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

Диагностика: 1. Левая ПТФ не горит; 2. Подсветка номера-не горит левая; 3. Ветровое стекло-трещина; 4. Трудный запуск двигателя; 5. Неисправность блока климатической установки, не работает регулировка положений обдува; 6. Клапанная крышка-запотевание; 7. Подушки ДВС-не исправна гидропора; 8. Шум в ГБЦ/агрегатная диагностика; 9. Радиатор кондиционера-разрешение (не критично); 10. Износ шин; 11. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: рулевая рейка-люфт/ремонт; поддон ДВС: подтекание; течь правого сальника; обрыв с/блоков правого рычага-замена; обрыв теплокранов днища; 12. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блоков;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет