

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (250 мкрн)/П/В
Передняя левая дверь:	П/В
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	П/В
Задняя правая дверь:	П/К (низ)
Передняя правая дверь:	К (низ)
Переднее правое крыло:	П/В
Порог правый:	
Капот:	П
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: Средняя 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: - нет 6. Сервиса: - нет 7. Кол-во ключей: 1 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - нет 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: Крыло переднее левое вторичный окрас 12. Повреждения: - крыло переднее левое вмятина, вмятина у ручки водительской двери, вмятина на правом переднем крыле, коррозия по низу правой передней и задней двери, вмятина на заднем крыле правая сторона, крепление фары правой сломано!
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждена правая фара; 2. Задние фонари: правый габарит не горит; 3. Ветровое с текло-загерто; 4. Стеклоочиститель передний-не исправен; 5. Стеклоочиститель задний-износ щетки; 6. Полный привод работает; 7. Обивка потолка и багажного отделения-чистка; 7. Домкрат, штатный инструмент-отсутствует; 8. Поврежден дефлектор обдува заднего ряда пассажиров; 9. Уровень масла-высокий; 10. Подтекание передней крышки ДВС; 11. Турбина потеет; 12. Ремень/цепь ГРМ-шумность; 13. Повышенные картерные газы-течь шланга вентиляции, впускного патрубка; 14. Ошибки по работе ДВС и катализаторам (коды: P0441, 00985); 15. Передние тормозные диски-проточка; 16. Задние тормозные диски - износ средне/износ левого отбойника; 17. Радиатор кондиционера-износ сот; 18. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: люфт левой стойки стабилизатора; поддон ДВС-течь; передний сальник к/вала: запотевание; раздаточная КПП: запотевание; пыльники-повреждены, в том числе на днище; утечка антифриза в передней части блока ДВС-источник не ясен; 19. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: карданный вал-расстрескивание муфт; люфт правой стойки стабилизатора; задняя панель кузова помята;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет