

ДВС. Жидкости: Масло ДВС ниже минимума. Требуется долив масла. Течь передней нижней крышки двс требуется переуплотнение крышки двс замена сливной пробки поддона и дальнейшая диагностика.;

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Имеются 2 активные ошибки по турбонаддуву;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Люфт левой нижней шаровой опоры;

ПЧ. Колодки тормозные: Износ 30%;

ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 20%;

ПЧ. Диски тормозные: Износ 10%;

Работа ABS и ESP: Активная ошибка по Калиновка блока ABS;

Приводные ремни: Трещины приводного ремня рекомендуется замена;

Работа системы климат-контроля: Слабая работа кондиционера рекомендуется заправка фотона с дальнейшей диагностикой;

Выхлопная система (глушитель): Глушитель не родной переделан под более громкий звук;