

Описание

Показания толщиномера 180-220 мкр, следов ремонта нет, есть воздействие на болты крепления дверей.

Серьезных повреждений нет, мелкие царапки, сколы.

Отличный внешний вид и салон, полная сервисная история
расчет по автотеке на 13млн.

Диагностика

Не проводилась