

Комплектация: 2.5 МТ(150) Люк Кожа Климат контроль две зоны Управление на руле Электро привод передних сидений + память водительского сидения

2. ПТС дубликат
3. Владельцы:3
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Гарантия: нет
6. Последнее ТО: самостоятельно
7. Кол-во ключей: 1
8. Прохождение ТО (отметки): у дилера не проходил
9. Программа импортера: нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: окрас и ремонт всего кузова
12. Повреждения: На элементах кузова/стеклах/колесных дисках/декоративных элементах присутствуют сколы, вмятины, легкие царапины. На элементах интерьера присутствуют царапины, потертости и прочие следы эксплуатации.
13. Диагностика: P1517 Главное реле: неисправность в электрической цепи Нет сигнала/связи, P0685 Главное реле: обрыв цепи Нет сигнала/связи P1570 Блокирован блок управления двигателя Недостоверный сигнал P0571 Выключатель стоп-сигналов: Недостоверный сигнал P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: переобеднение смеси Вне верхнего предела P0300 Обнаружены пропуски воспламенения Вне верхнего предела P0305 :обнаружены пропуски воспламенения Вне верхнего предела P0304 :обнаружены пропуски воспламенения Вне верхнего предела P2231 Лямбда-зонд 1, ряд 1:короткое замыкание в цепи подогрева Нет сигнала/связи; Радиатор кондиционера - загрязнены; ДВС на измерительном щупе масло отсутствует ; Радиатор охлаждения ДВС - загрязнен; Указатели поворота- правый повторитель отказал; затерта обивка рулевого колеса. Сломан механизм лючка для длинномеров за задним подлокотником. неисправна регулировка поясничного упора сиденья переднего пассажира. облицовки порогов и центральных стоек кузова собраны не верно(зазоры, края панелей накладываются друг на друга). Подогрев передних сидений отказал. Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой: 00526 Выключатель стоп-сигналов Недостоверный сигнал; Внутреннее освещение: отказала лампа подсветки косметического зеркала водителя; Проверка порогов на предмет сварки, замены: Пороги гнилые; Шины/колесные диски: Загрязнены; Рулевая рейка - Запотевание ; Обильное течь масла в нижней части картера; Работа ДВС и катализаторов ОГ: см .диагностику ; ДВС.низкий уровень масла, течь передней крышки ДВС, течь клапанной крышки ; Радиатор охлаждения ДВС: запотевание ; Люфт рулевой рейки ;Гул от навесного оборудования (генератор) ;течь поддона течь стыка ДВС с МКПП ;запотевание корпуса МКПП;течь сальников приводов ;не корректная работа стеклоочистителя ;Омыватель фар: не работает ; Выпускной коллектор, катализаторы: отсутствует катализатор ;
14. Резина: лето 205/55 R16.
15. Дополнительно:
16. Автотека: ДТП нет, Расчет 1 на 50-75 т.р. Прежний пробег был 330757