

AUDI A4 2018 года

1.4л 150 л.с.

Пробег 26500

Комплектация: кожа, 3-зонный климат контроль , парктроники задние , мульти руль , запуск двигателя с кнопки

Покраски и работы: вторичный окрас капота , вторичный окрас правой задней двери так же внизу на маленькой площади обнаружена шпакля

Диагностика: Состояние панели приборов- нарушение целостности облицовки торпеды, правая сторона. (предположительно частично заменена часть торпеды, после сработавшей подушки AIR BAG) Загрязнение на накладках стоек "А". Приводной ремень-трещины. Свечи зажигания-требуется замена. Компрессия-в норме. Эндоскопирование-в норме. АКБ-неисправен, требуется замена. Количество сохраненных ключей-2шт. Ремни безопасности-плохо доводится передний пассажирский ремень. Левая боковая шторка AIR BAG установлена, но сломан крепеж с внутренней стороны обивки стойки "А". ПТК-50% ЗТК-50% Шины в норме. Литые диск-установлены нештатные. Следы масла на стыке ДВС и АКПП. Отсутствует знак аварийной остановки. Не открывается шторка зеркала, водительского козырька. Не защелкнуты боковые накладки торпеды. Неровный зазор между бардачком и торпедой. Отсутствует болт, крепления правой фары. Механическое повреждение шкива компрессора кондиционера. Отсутствует проставочная накладка между жабо и водоотводящим коробом (L)/ Сломан крепеж декоративной накладки переднего левого крыла. (на герметике). Отсутствуют воздушные дефлекторы передних радиаторов. Сломан крепеж трубок кондиционера. за бампером. левая сторона. Присутствует проволока, в виде крепежа (предположительно держит фару "L". Сломана передняя часть, правого переднего подкрылка. Защита ДВС прикручена не оригинальным крепежом. Следы механического повреждения на поддоне ДВС (не значительные). Не зафиксирован шланг ОЖ, от радиатора к коллектору. Отсутствует крепеж. Установлен не оригинальный хомут на шланге ОЖ. Не зафиксированна и отсутствует крепеж тепловой защиты, в левой части подрамника. Отсутствует накладка нижней части бампера "L". Опрос гарантийной информации выполнил. В блоке управления АКПП параметры по пробегу АКПП не найдены. Пассажирская подушка безопасности отсутствует-стоит сопротивление. Шторки подвешены на хомутах. Водительская подушка в норме.