

Провели КД, Замер компрессии производился при входящей диагностике, компрессия в норме.
Задиров нет.

Причина аукциона;

- 1) Требуется замена АКБ, на а/м установлена неоригинальная батарея.
- 2) Пропуски по 5му цилиндру. Рекомендуется заменить топливную форсунку 5го цилиндра.
- 3) Требуется замена масло съемных колпачков головок блоков цилиндра.

ПТС оригинал, 2-владельца, свободных мест 1.

Кузов : Окрасы заднее правое крыло 200 микрон (косметика)

Юр ограничений нет.