

Описание

КАРШЕРИНГ. БЫЛ РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, СЛЕВА СБОКУ СЗАДИ, СТРЕЛЯЛИ ПОДУШКИ, ЕСТЬ РАССЧЕТ НА АУКЦИОНЕ БИТЫХ АВТО

Комплектация: АС, ШТАМПЫ, 4 ЭСП, ПОДОГРЕВЫ ПЕР.КРЕСЕЛ.

ПТС: оригинал


Владельцы по кол-ву регистраций: 2

Кол-во свободных полей: 0

Кол-во ключей: 2 + 1 МЕТКА

Покраски и работы: ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ, ЛЕВЫЙ БОК, ВСЕ С РЕМОНТОМ

Повреждения: НЕТ НАКЛАДКИ НА ПЕР.БАМПЕР, СТОИТ КИТАЙСКИЙ КАПОТ И ОН В СКОЛАХ, КРИВО ВИСЯТ БАМПЕРА, КРИВО ВИСИТ ОБВЕСЬ, ОСОБЕННО СЛЕВА



Диагностика

Радиатор кондиционера: поврежден ; Диски тормозные: износ ; Подсветка номера: не работает ; Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): присутствуют коды неисправности ; Парктроник задний: не работает ; Ветровое стекло - состояние: сколы ; Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя: низкая эффективность