

Комплектация: мкпп, пер привод, без гур, без абс, без AIR BAG, музыка есть

2. ПТС: дубликат
3. Владельцы: 7
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Кол-во ключей: 2
6. Гарантия: нет
7. Где обслуживался: в обычном сервисе
8. Последнее техническое обслуживание: со слов в 2021
9. Прохождение ТО (отметки): нет
10. Чем подтвержден пробег: диагностикой, интернет ресурсами
11. Программа импортера: -
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: окрас всего кузова и много шпакли
14. Повреждения: значительные, эксплуатационные дефекты кузова и салона, характерные возрасту и пробегу, вмятины крыши, сколы крыши, коррозия по низу панелей, коррозия стаканов
15. Диагностика:

Звуковой сигнал: не работает ;

Фары: габариты, ближний, дальний свет: заменить левую фару ;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: износ с\блоков ;

Проверка номера двигателя: коррозия ;

ДВС. Жидкости: течь масла ;

ЗЧ. Колодки тормозные: н\о барабаны ;

Радиатор охлаждения ДВС: контроль ;

ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: износ втулок ;

Передние лонжероны: коррозия ;

Проверка VIN номера: уничтожен коррозией ;

Задняя балка: износ с\блоков ;

Передние ПТФ: отсутствуют ;

Проверка дублирующих табличек: отсутствуют ;

Задние лонжероны: коррозия ;

ЗЧ. Диски тормозные: н\о барабаны ;

Проверка порогов: коррозия ;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: стук в рулевой рейке ;

Шины/колесные диски: износ протектора ;

ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: коррозия ;

Поддон ДВС/сальники коленвала: коррозия поддона , течь масла в районе ремня ГРМ ;

Работа ремней SRS: не эффективная работа , отсутствует задний левый ремень безопасности ;

Передняя панель кузова: коррозия ;

Задняя панель кузова: коррозия ;

Топливная система: запах бензина под капотом ;

КПП: запотевание корпуса ;

Стеклоподъемники: не работает п\правый ;

ЗЧ. Тормозные шланги, трубки: рек замена т\шлангов ;

Свечи зажигания: рек замена ;

Распечатка результатов диагностики: нет диагностического разъёма ;

Обивка сидений: износ ;

Выхлопная система (глушитель): коррозия ;

ПЧ. Приводные валы: запотевание сальников приводов ;

Ветровое стекло: сколы потёртости ;

ПЧ. Тормозные шланги, трубки: рек замена т\шлангов ;

АКБ: не закреплена * установлена АКБ большего размера - рек замена ;

Напольные ковры: х\чистка ;

Наружный замок: не работает замок двери багажника ;

Обивка дверей: износ ;

Ремень, цепь ГРМ: заменить ремень ГРМ ;

Пыльники днища кузова: сквозная коррозия днища ;

Обивка потолка: х\чистка ;

Сцепление: контроль ;

Обивка багажного отделения: нет доступа ;

16. Резина: лето, износ 40%

17. Дополнительно: салон – норм, кузов – коррозия, техника – норм.

Ездящая машина за смешные деньги. Много поменяно. Опций нет, ломаться нечему.

ВИН и номер двигателя сгнили, табличка есть. Ставить на учет через знакомых, или везти в глубокий регион без ГИБДД.

Примечание: авто с повреждением геометрии кузова