Комментарий скручен пробег!

Комплектация: ткань , парктроники перед зад , климат , start stop , мультируль (Ha

одоментре автомобиля пробег 65200 км, реальный пробег автомобиля 195-200 тысяч километров)

- 2. ПТС: оригинал
- 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
- 4. Кол-во свободных полей: 1
- 5. Сервисная книга:
- 6. Обслуживание/Последнее ТО:
- 7. Пробег подтверждение: автотека, состоянием автомобиля
- 8. Кол-во ключей: 2
- 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: отсутсвуют
- 10. Покраски и работы: капот , ПЛК ,ППК ,ППД ,ЗПД
- 11. Повреждения: трещина на лобовом, небольшая притертость на ПЗД, закрашенная трещина на заднем бампере снизу слева, царапины на задней левой фаре
- 12. Диагностика: не работает кондиционер ,течь в районе фазырегулятора ,трещины приводных ремней,трещины с.б передних рычагов ,замена ПТК ,требуется заменить масло в коробке