

КД и осмотр криминалиста проводились

Тестовая поездка по парковке проводилась

Данные по автотеке: Всё зеленое 3 владельца ( по факту два машина была оформлена на сестру затем на брата фамилия и отчество и место регистрации совпадают

Скол краски на задней левой двери.

Салон автомобиля в удовлетворительном состоянии.

Истории обслуживания и покупки автомобиля

Ошибки по турбине, проводилась замена турбины на новую в АО Рольф проблема не ушла!

1.1.18.	Дефекты/недостатки:	Запчасти:	Внешние признаки:
1.1.18.1	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	КПП	течь кпп
1.1.18.2	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	Коллектор	разрушение гофры
1.1.18.3	Диски тормозные/барабаны	Диски	борозды
1.1.18.4	Колодки тормозные	Колодки	
1.1.18.5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	Двигатель	запотевания
1.1.18.6	Проверка стояночного тормоза	Стояночный тормоз	регулировка
1.1.18.7	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	Двигатель	
1.1.18.8	Работа наружных замков	Замок	не работает личинка п.л двери
1.1.18.9	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	Радиатор	мойка
1.1.18.10	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	Рычаги	отслоения сайлентблоков
1.1.18.11	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	Рычаги	отслоения
1.1.18.12	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	Жидкости	долить
1.1.18.13	Стабилизатор/Стойки/втулки	Стойки/втулки	замена втулок
1.1.18.14	Стабилизатор/Стойки/втулки	Стойки/втулки	замена втулок
1.1.18.15	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	Турбонагнетатель	

3 владельца, ПТС оригинал ;

-Пробег 163711