

АУКЦИОН (причина – замена цепи , не коректная работа акпп)

1. Комплектация: 116i климат контроль, тканевый салон,
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Программа импортера:
6. Гарантия: нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Сервисная книга: Да
9. Обслуживание/Последнее ТО: со слов клиента на 110 т.к.
10. Наличие активного сервисного пакета: НЕТ
11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы, Электронная Сервисная Книжка, заказ-наряды, проверка блоков а/м
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: метка
13. Покраски и работы: дефекты на дверях , на заднем крыле
14. Повреждения: мелкие сколы потёртости
15. Диагностика: Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Сильный люфт нижней правой ш/о; ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Обильное запотевание клапанной крышки; Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой: Рывки при смене нагрузки; Колодки тормозные: Заменить; Колодки тормозные: Заменить; Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Долить; Диски тормозные: Заменить; Диски тормозные/барабаны: Заменить; Амортизаторы , отбойники , пружины: Стук на неровностях; Состояние приводных ремней: Заменить; Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Обильное запотевание поддона; Состояние подушек ДВС: Вибрация по кузову; Ветровое стекло - состояние: Сколы; Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Вой, при наборе оборотов под нагрузкой; Проверка стояночного тормоза: Не работает;