

Китайская копия IX35 / средняя комплектация (а/с, датчик света, монитор) / приехал своим ходом из Казани...

Тип приёма: Trade In (Nissan)

ПТС: оригинал

Кол-во владельцев: 1

Кол-во ключей: 2

Окрасы: 3 элемента (пр.пер.кр./капот/лев.пер.кр.)

2-й комплект резины: есть (зима/шипы)

Дополнительное оборудование: нет

Критичные замечания : нет

Сервисное обслуживание (подтверждённое): не известно (сервиски нет)

Секретки (колёса/запуск): нет / нет

Прекращение регистрации: нет

Криминалист: ОК / ОК

Результаты диагностики:

Звуковой сигнал: не работает;

люфт правой шаровой опоры;

масла меньше минимум;

Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: минимум;

отслоение сайлентблоков задней подвески;

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): нет

связи с ЭБУ(на приборной панели горит ошибка двс и SRS)- требуется диагностика у ОД;

запотевание поддона ДВС;

удален катализатор;

не работают кнопки не руле;