

Описание

Комплектация: Кондиционер, Гур, 4 стеклоподъёмника

ПТС: Дубликат

Владельцы: 6 хоз

Кол-во свободных полей: 1

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: ППК, капот, ПЛК, ППД, ЗПК, ЗЛК. Следы ремонта передней панели и пер. прав. Лонжерона.

Повреждения: вмятинки по кузову

Дополнительно: не работает ГУР.

Диагностика

Кд не проводилось

Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: люфт рычагов пер подвески;

Радиатор кондиционера: течь;

ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: люфт втулок пер стаб;

Передние лонжероны: следы ремонта пер прав лонжерона;

Система охлаждения. Жидкости: течь антифриза с помпы двс, в районе термостата, замена патрубков;

Рулевые тяги/наконечники: люфт рулевых тяг, наконечников;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: сквозная коррозия зад подрамника, люфт рычагов зад подвески;

Насос ГУР. Жидкости: гул насоса гура, отсутствует жидкость в бачке;

Проверка порогов: коррозия зад порогов;

ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: течь пер амортизаторов;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: течь, люфт рулевой рейки;

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): диагностический прибор не связывается с авто;

Подсветка номера: не горит;

Передняя панель кузова: кустарный ремонт пер панели, пер правой стороны автомобиля;

Поддон ДВС/сальники коленвала: поврежден поддон двс, течь зад сальника коленвала;

Приводные ремни: свист приводных ремней;

КПП: течь прав сальника мкпп;

Стеклоподъемники: заедает пер прав стеклоподъемник;

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть: обслуживание тор механизмов;

ЗЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: люфт зад втулок стаб;

Наличие НПБ системы SRS: отсутствуют пер подушки безопасности;

Ветровое стекло: сколы;

АКБ: разряжен акб-замена;

Стеклоочиститель передний: не работает;

Наружный замок: люфт петель пер прав двери, вываливаются ручки дверей;

Пыльники днища кузова: повреждены пер подкрылки;

Система вентиляции: не работает А/С, гул мотора отопителя ;