

Причина аукциона: срабатывали подушки(отсутствуют), был удар в морду, и в заднюю часть

4 хоз, ПТС оригинал, 2.5 АКПП, 150 л.с. пробег по одомеру 113000

Комплектация: Климат, 4 электростеклоподъемника, электропривод зеркал.

Диагностика: не проводилась, отсутствует ремень кондиционера.

Повреждения: зазоры не по заводу по задней и передней части.

Окрасы:2 передних крыла, ЗП крыло, ПЛ дверь, капот заменен, лобовое заменено.