

Комплектация: ткань/климат/литье/мульти руль/ круиз/

2. ПТС: дубликат/
3. Владельцы: 4
4. Кол-во свободных полей: 4
5. Кол-во ключей: 2
6. Гарантия: нет
7. Где обслуживался: в обычном сервисе
8. Последнее техническое обслуживание: 15000 назад
9. Прохождение ТО (отметки): интернет ресурсах
10. Чем подтвержден пробег: интернет ресурсами
11. Программа импортера: -
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: окрас бамперов/окрас капота/окрас передних крыльев/
14. Повреждения: сколы притертости бамперов/передний бампер трещина, есть следы ремонта /на левой стойке вмятинка/коррозия на крыше/трещина на заднем правом фанаре/вмятина царапина на заднем правом крыле/притертости по кузову местами/коррозия на капоте/
15. Диагностика: Требуется ТО; Двс-подтёки\запотевание ; с\блоков нижних рычагов; появление трещин на втулках стоек, износ втулок ; сломан или не тот щуп контроля масла в АКПП, рек замена масла в АКПП; Работа SRS (AirBag): низкое напряжение-просадка аккумулятора; запотевание поддона; запотевание на стыке ДВС-АКПП; рек заменить гидравлический натяжитель ; запотевание корпуса и поддона АКПП; присутствует солярка в районе топливных форсунок; гул вентилятора климат системы салона; люфт соек износ втулок; просели опоры ДВС; порван наружный пыльник ШРУС левого привода; масляное запотевание интеркулера; посторонний звук при холодном пуске ДВС - диагностика; рек заправить АС
Коррозия номера рамы, коррозия номера двигателя