

Хенжэ Старекс 2,5 Дизель АТ

Птс дубль

Пробег 183831

2 влд

Крашена вся

Коррозия по кузову, на крышке багажника сквозная.

По салону сидушки разорваны

SRS сработало, датчик не функционирует, следы ДТП в передней части.

Кд не проводилось

Посторонние шумы по ходовой, пенки на АКПП при переключении передач.