Аукцион, Причина: задиры в цилиндрах.

Комментарий криминалиста: Вин номер имеет следы вторичной окраски (похоже, что при окрасе кузова немного долетело напыла на сторону, ближнюю к внешней). В месте крепления МТ (заклепки) также имеются следы от посторонних предметов (небольшой ореол вокруг заклепки). Возможно экспертиза и запрет на регистрацию. (ДТП ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ НЕТ. СЛЕДОВ РАЗБОРА/СБОРА В ЭТОМ МЕСТЕ – НЕТ. СТОЙКА ПРАВАЯ + ПОРОГ-БЕЗ ОКРАСА). Субъективное мнение — перестраховка криминалистов. Авто до этого вставал на учет без проблем. В любом случае, брать или нет должен решать покупатель, фото по замечаниям во вложении.

Комплектация: Престиж. Литые диски (Д.О). КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ. БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП. КОМБИНИРОВАНЫЙ САЛОН. БОЛЬШОЙ МОНИТОР+ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА. ПОДОГРЕВЫ ВСЕХ СИДЕНИЙ. КЛИМАТ ДВЕ ЗОНЫ.

- 1. ПТС: ПТС ДУБЛИКАТ ВЗАМЕН СДАННОГО ЭЭЛАДА ИНТЕРТРЭЙД ОТ 02.02.2013г.(СДАННОГО ОРИГИНАЛА)
- 2. Владельцы по кол-ву регистраций: 5. Последний владеет с 30.08.2016г (покупали на пробеге 94999км)
- 3. Кол-во свободных полей: 2
- 4. Программа импортера: нет
- 5. Гарантия: нет
- 6. Кол-во ключей: 2 ключа
- 7. Сервисная книга: нет
- 8. Обслуживание/Последнее ТО: Обслуживал в обычном сервисе в г. Тула. Замена масла в ДВС каждые 10000км. В коробке на 120000км
- 9. Наличие активного сервисного пакета: нет
- 10. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы
- 11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
- 12. Покраски и работы: Крыло заднее левое- ремонт/ окрас (400-600 МКН) Задний бампер-замена (расчёт в Автотеке по бамперу 50-75 т.р. . 1 ДТП. Пробег 176580)
- 13. Повреждения: Эксплуатационные сколы/ царапины по кузову . Потёртости салона.
- 14. Диагностика: ДВС. Жидкости: Запотевание крышки заливной горловины;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Надрывы саленблоков рычагов;

Рулевые тяги/наконечники: Незначительный люфт левой рулевой тяги;

Задний редуктор: Запотевание по стыку:

Стеклоподъемники: С основного блока не работают правый передний и задний стеклоподъёмники, заедает кнопка правого переднего стеклоподъёмника, правый задний не работает:

Свечи зажигания: Пробои, увеличены зазоры;

Наружные зеркала: Левое зеркало не греет;

Обивка сидений: Слабо греет:

Ветровое стекло: Сколы выщербины потертости;

Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Задиры во всех четырех цилиндрах;

Ремень, цепь ГРМ: Повышенная шумность работы двс;

- 15. Резина: АВТО НА ЗИМНИХ КОЛЁСАХ (Д.О)
- 16. Дополнительное оборудование: НЕТ